

<b>VERBALE DI SOPRALLUOGO del giorno</b>		<b>16 luglio 2007</b>
<b>presso</b>	Stabilimento Navalmare area ex Pertusola	
<b>Presenti</b>	Per ARPAL: D.ssa Colonna, Dr. Righetti Per Amministrazione Provinciale : Ing. Serafini Per amministrazione comunale: Dr. Putti Assistono per l'impresa il sig. Albano , Dr. Bruschi	
<b>Argomento</b>	Verifica stato di attuazione interventi di messa in sicurezza e verifica generale dello stato dell'area	
<b>Svolgimento</b>	<p>La verifica dello stato di attuazione dell'area intorno all'edificio "Bag house" evidenzia una situazione migliore di quella riscontrata nei precedenti sopralluoghi (eseguiti il 18/11/05 da ARPAL. Comune e Provincia e il 27/01/06 da Ministero dell'ambiente, ARPAL e Provincia, 26/01/06 da ARPAL. Comune e Provincia).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sono stati asportati i materiali vari inquadrabili come rifiuti che erano prima presenti tra i rovi al bordo dello sterrato sul lato nord-est della bag house. E' stata asportata anche la vegetazione infestante.</li><li>2. sono state richiuse con ondulina plastica le aperture del piano inferiore e anche l'apertura posta al piano superiore.</li><li>3. rimane al lato nord della bag house il condotto in muratura, lesionato, alla base del quale sono presenti polveri potenzialmente inquinate, dilavabili dalle piogge.</li><li>4. le rotture del condotto fumi sono state conterminate con materiale plastico tipo ondulina che dovrebbe essere più resistente dei teli precedentemente posizionati.</li><li>5. E' stata ripristinata la canaletta di raccolta acque meteoriche presente a monte della Bag house per la raccolta delle acque provenienti da monte lato ENEA però la stessa prosegue all'interno dell'area Navalmare raccogliendo pertanto anche acque meteoriche potenzialmente inquinate</li><li>6. non è stata eseguita alcuna conterminazione della banchina vecchia</li></ol>	
<b>Data</b>	<b>16/07/07</b>	
<b>Redatto da</b>	Dr. Fabrizia Colonna, Dr. Andrea Righetti, Ing. Riccardo Serafini, Dr. Marco Putti	
<b>Firmato da</b>		



**Foto 1** Bag house piano superiore aperture chiuse



**Foto 2** rotture condotto fumi conterminata





**Foto 3** Piazzale dietro bag house pulito



**Foto 4** lato nord bag house non ancora conterminato